



Orden de Trabajo: 53423

Copia

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00053423
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 09/06/2016
OT fecha/hora impresion: 18/06/2016 6:06:29

Detalles del Equipo	
Equipo:	EX065 R9100 Liebherr
Serie:	36043
Horometro:	6,154.10
Tipo de OT:	PM proposal JDE
Descripcion:	EXCAVATORS
Frente de Trabajo:	
Fecha/Hr. Requerida:	13/06/2016 00
Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: R9100-MAINTENANCE 2000 HRS Sistema:	Grupo: <u> <i>2</i> </u> Técnico:	Teller: <u> <i>BOTIA</i> </u> Capataz: OLIVER TRUJILLO JIMENO
Backlog: 50757 - INSTALACION DE CHOCKY BAR - 2 - Backlog - 25/05/2016 51822 - CAMBIO DE CASQUILLOS - 2 - Backlog - 31/05/2016 54901 - MODIFICACION FILTRO AIRES - 2 - Backlog - 17/06/2016 51608 - SOS MC RAD PARTI MAG - 8 - Condition Monitoring - 30/05/2016	<u> <i>Realizado (SI/NO)</i> </u> <u> <i>Realizado</i> </u> <u> <i>OK</i> </u> <u> <i>OK</i> </u>	<u> <i>OK</i> </u>

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Causa Probable: <u>PM LI FAS PASSED</u>		Trabajo Realizado - OT	
Trabajo Realizado: <u>Cambio Aceite y Filtro de Motor y Filtro</u> <u>Cambio Filtro Spin Box y Reemplazo de aceite cambio motor</u> <u>Cambio Aceite de Manada y Filtro</u> <u>Cambio Filtro de Diesel</u> <u>Cambio Filtro de Preciso y cepillos de motor</u> <u>Cambio Filtro Hidráulico: Cambio Filtro MIP</u> <u>Inspección de todos los niveles</u> Observaciones: <u>Reemplazo de elabrado Frenos de cabina</u> <u>vidrio de cabina Frenos F7, 140.</u> <u>Reos de Preciso de cabina mulo.</u>			
HOROMETRO:	<u>6174.0</u>	INICIO (fecha/hora)	<u>18-6-17 9:00 AM</u>
		FINAL (fecha/hora)	<u>6:00 PM 18-6-17</u>

FIRMA	Robert Clavert		SUPERVISOR
NOMBRE	Efrain Capataz		TECNICO LIDER (CAPATAZ)

Il cambio di natura del
destino del mondo

